



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
НОВОЛЯЛИНСКОГО РАЙОНА

ул. Советская, д. 2а,
г. Новая Ляля, 624400

11.04.2023 № 02-05-2023

Директору
автономного
учреждения
городского
общеобразовательного

Муниципального
образовательного
Новолялинского
округа «Средняя
школа № 1»

Хафизов И.Х.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о социальной защите инвалидов

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации в части обеспечения доступности указанной категории граждан объектов социальной инфраструктуры в деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 1», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Гагарина, 12.

В соответствии со ст. 2, ч. 2 ст. 17 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

В силу положений пп. 1,5,6 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к

ОБ 000007

Прокуратура Новолялинского района

предоставляемым в них услугам; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

В соответствии с ч. 4 ст. 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями проводится в том числе по критерию доступности услуг для инвалидов.

Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр утвержден СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001.

Так, в ходе проверки выявлены следующие нарушения:

Вход (входная группа).

- в нарушение п. 4.2.2 табл. 3 ГОСТ Р 52875-2018 отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед входной дверью.

В соответствии с п. 7.2.2.1 ГОСТ Р 51671-2020 устройства вызова помощи или средства связи с персоналом на объекте следует устанавливать в местах, где инвалиду требуется оказание помощи в передвижении или получении необходимой информации.

Согласно п. 7.2.2.3 ГОСТ Р 51671-2020 кнопки устройства вызова помощи должны быть расположены на высоте от 1,0 до 1,2 м от уровня доступной для инвалида поверхности передвижения (например, тротуара или входной площадки) на расстоянии не менее 0,6 м от внутреннего угла и за пределами радиуса открывания двери. При наличии в вызывном устройстве видеочасти она должна находиться не выше, чем 1,4 м над уровнем тротуара (входной площадки).

В нарушение п.п. 7.2.2.3 ГОСТ Р 51671-2020 кнопка устройства вызова помощи у входа в учреждение расположена на высоте 1,46 м от уровня тротуара.

В соответствии с п. 6.2.1.3 ГОСТ Р 51671-2020 технические средства визуальной ориентирующей, идентифицирующей информации, предназначенной для рассмотрения с близкого расстояния, размещаются на высоте не менее 1,4 м и не более 1,7 м от уровня пола или поверхности пешеходного пути. Средства визуальной информации, на которых размещен РЛШ и/или РТШ, рекомендуется размещать таким образом, чтобы верхний и нижний края информации для тактильного восприятия были расположены на высоте от 1,4 до 1,6 м от уровня пола или поверхности пешеходного пути.

В соответствии с п. 4.3.7.3 ГОСТ Р 52131-2019 знак доступности объекта для инвалидов по зрению должен быть тактильно-визуальным. Он должен размещаться перед входом в здание или помещение рядом с входной дверью, на стене, со стороны расположения дверной ручки, на расстоянии от 0,05 до 0,1 м от наличника. При наличии тактильно-визуальной информационной таблички с названием и режимом работы объекта знак устанавливается следом за табличкой.

на том же уровне. Высота расположения нижнего края рельефных тактильно-визуальных указателей и тактильно-визуальных табличек должна быть от 1,3 до 1,5 м от уровня поверхности.

В нарушение п. 6.2.1.3 ГОСТ Р 51671-2020 технические средства визуальной ориентирующей, идентифицирующей информации размещены в нарушение п. 6.2.1.3 ГОСТ Р 51671-2020 и п. 4.3.7.3 ГОСТ Р 52131-2019, а именно, знак доступности объекта для инвалидов по зрению у входа учреждение отсутствует, средство визуальной информации, на котором размещен рельефно-точечный шрифт установлено на высоте свыше 1,8 м, на удалении от наличника двери.

В соответствии с п. 6.4.1 СП 59.13330.2020 следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.).

В нарушение п. 6.4.1 СП 59.13330.2020 наличники входной двери (края дверного полотна) и ручка входной двери не выделены контрастным цветом, также по дверям в тамбуре;

В соответствии с п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 дверные проемы, доступные для инвалидов на креслах-колясках во вновь проектируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. При реконструкции в случае, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с.

В нарушение п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 дверные доводчики (в том числе доводчик двери тамбура) не отрегулированы, в связи с чем, не обеспечивают задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с.

Лестница.

В соответствии с п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т.д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.

В соответствии с п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 при перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН.

Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,02 м.

На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м.

Допускается применение контрастных противоскользящих полос фотолюминесцентным покрытием, если это предусмотрено заданием при проектировании. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступ ступени - не более 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только по верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.

В нарушение п.п. 5.1.10 и 6.2.8 СП 59.13330.2020, а также п. 4.2.2 таблицы ГОСТ Р 52875-2018 краевые ступени верхнего марша лестниц не выделены контрастом (отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели), ступени лестничных маршей имеют многочисленные неровности, вызванные износом и разрушением.

В соответствии с п. 5.3.4 ГОСТ Р 51261-2022 в пределах одного марша лестницы поручни должны быть непрерывными. На лестницах в лестничной клетке поверхность поручней должна быть непрерывной по всей длине лестниц с внутренней стороны лестничного марша.

В нарушение п. 5.3.4 ГОСТ Р 51261-2022 поручни на лестницах не соответствуют требованиям действующего законодательства, в лестничных клетках поверхность поручней не непрерывна, имеет разрывы.

Зона оказания услуги.

В соответствии с п. 6.5.12 СП 59.13330.2020 системами обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха следует оборудовать лекционные и зрительные залы, залы ожидания и пр.

В зданиях с массовым пребыванием людей (пассажирские здания вокзалов всех видов транспорта, организации социального обслуживания, общественные здания административного назначения, многофункциональные комплексы и т.п.) для инвалидов по зрению следует устанавливать тактильные или тактильно-звуковые схемы, отображающие информацию о размещении и назначении помещений в здании. Они должны размещаться в вестибюле вблизи входа по возможности с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4 м от входа в здание.

В нарушение п. 6.5.12 СП 59.13330.2020 отсутствует комплексная информация о пути и направлении движения со схемой расположения функциональным назначением помещений; отсутствует мнемосхема.

Кроме того, в нарушение пп. 5.1.3, 6.5.1, 6.5.4, 6.5.9 СП 59.13330.2020 отсутствуют комплексная система средств информационной поддержки навигации, символы доступности и визуальная информация, а также информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.

Указанные факты нарушения прав инвалидов свидетельствуют о ненадлежащем исполнении уполномоченными должностными лицами МАО Новолялинского городского округа «СОШ № 1» обязанностей при реализации государственной политики в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации. Целью указанной политики является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических

политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституции Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление безотлагательно и принять конкретные меры по устранению указанных нарушений закона, а также их причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения, указанные в настоящем представлении.
3. О принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру Новолялинского района в установленный законом месячный срок со дня внесения представления.
4. О месте и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно сообщить в прокуратуру Новолялинского района для участия сотрудника прокуратуры в его рассмотрении.

Прокурор района
младший советник юстиции


А.С. Шамхалов